

平成 25 年 4 月 15 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (4 月 9 日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
18号床	不検出	16	34	50
19号床	不検出	不検出	17	17
20号床	不検出	21	46	67
21号床	不検出	14	31	45
26号床	不検出	19	32	51
30号床	不検出	16	33	49
31号床	不検出	20	41	61
32号床	不検出	17	32	49

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 5 月 10 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場（5月1日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
7号床	不検出	44	86	130
8号床	不検出	29	60	89
9号床	不検出	44	86	130
10号床	不検出	24	41	65
11号床	不検出	20	44	64
12号床	不検出	24	48	72
17号床	不検出	28	61	89

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 5 月 30 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場(5月23日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	36	79	115
2号床	不検出	40	66	106
3号床	不検出	35	68	103
4号床	不検出	26	76	102
5号床	不検出	26	58	84
6号床	不検出	20	58	78
7号床	不検出	50	85	135
8号床	不検出	35	73	108
9号床	不検出	33	64	97
10号床	不検出	39	60	99
11号床	不検出	23	42	65
27号床	不検出	23	56	79
28号床	不検出	35	66	101
29号床	不検出	25	67	92

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 7 月 5 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場及び光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

## 1. 測定結果

### (1)東金浄水場(6月24日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
12号床	不検出	41	96	137
13号床	不検出	21	36	57
14号床	不検出	18	41	59
15号床	不検出	12	37	49
16号床	不検出	47	96	143
17号床	不検出	52	109	161

### (2)光浄水場(6月26日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
14号床	不検出	17	33	50
15号床	不検出	24	47	71
16号床	不検出	18	36	54
18号床	不検出	21	60	81

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

## 2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 7 月 25 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場(7月17日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
22号床	不検出	22	52	74
23号床	不検出	11	31	42
24号床	不検出	21	50	71
25号床	不検出	18	38	56
26号床	不検出	20	41	61

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 9 月 3 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、長柄浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)長柄浄水場 (8月21日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
2号床	不検出	41	84	125
3号床	不検出	38	97	135
4号床	不検出	50	86	136
7号床	不検出	37	86	123
8号床	不検出	25	55	80
11号床	不検出	23	58	81
16号床	不検出	61	144	205
17号床	不検出	32	83	115
18号床	不検出	46	88	134
19号床	不検出	32	84	116
20号床	不検出	31	77	108

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 10 月 8 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (9月30日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	139	293	432
2号床	不検出	130	275	405
3号床	不検出	154	347	501
4号床	不検出	134	297	431
5号床	不検出	26	63	89
6号床	不検出	24	59	83
7号床	不検出	19	50	69
8号床	不検出	19	40	59
9号床	不検出	22	47	69
10号床	不検出	19	52	71
11号床	不検出	23	48	71
30号床	不検出	22	57	79
31号床	不検出	30	65	95
32号床	不検出	30	68	98

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 25 年 10 月 18 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場 (10 月 7 日採取)

単位 : Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1 号床	不検出	21	43	64
2 号床	不検出	156	353	509
3 号床	不検出	17	44	61
4 号床	不検出	13	31	44
13 号床	不検出	24	63	87

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。



平成 26 年 1 月 17 日  
九十九里地域水道企業団  
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (1月6日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
12号床	不検出	12	28	40
13号床	不検出	13	34	47
14号床	不検出	不検出	19	19
15号床	不検出	14	31	45
16号床	不検出	不検出	24	24
17号床	不検出	20	37	57
18号床	不検出	24	60	84
19号床	不検出	17	44	61
20号床	不検出	不検出	26	26
21号床	不検出	16	41	57

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。