

平成 26 年 5 月 9 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場(4月25日採取)

単位: Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
22号床	不検出	不検出	27	27
23号床	不検出	不検出	21	21
24号床	不検出	11	25	36
25号床	不検出	不検出	21	21
26号床	不検出	不検出	30	30

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 26 年 5 月 29 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場及び東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場 (5月12日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
5号床	不検出	14	33	47
6号床	不検出	14	36	50
7号床	不検出	不検出	30	30
11号床	不検出	46	132	178
13号床	不検出	20	60	80

(2)東金浄水場 (5月21日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	13	36	49
2号床	不検出	不検出	38	38
3号床	不検出	15	44	59
4号床	不検出	14	37	51
5号床	不検出	15	39	54
6号床	不検出	17	34	51
7号床	不検出	10	25	35
8号床	不検出	不検出	29	29
9号床	不検出	不検出	25	25
10号床	不検出	不検出	26	26
11号床	不検出	11	29	40

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 26 年 6 月 30 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場 (6月20日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
8号床	不検出	不検出	25	25
9号床	不検出	14	42	56
10号床	不検出	不検出	23	23
16号床	不検出	不検出	16	16
17号床	不検出	13	37	50

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 26 年 7 月 14 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場（7月3日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
12号床	不検出	22	51	73
13号床	不検出	15	55	70
14号床	不検出	18	62	80
15号床	不検出	15	58	73
16号床	不検出	28	74	102
17号床	不検出	26	76	102
27号床	不検出	21	47	68
28号床	不検出	12	36	48
29号床	不検出	17	46	63
30号床	不検出	不検出	22	22
31号床	不検出	不検出	26	26
32号床	不検出	11	37	48

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 26 年 9 月 4 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、長柄浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)長柄浄水場 (8月22日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	15	54	69
5号床	不検出	13	34	47
6号床	不検出	19	51	70
9号床	不検出	23	49	72
10号床	不検出	16	47	63
12号床	不検出	14	60	74
21号床	不検出	17	44	61
22号床	不検出	13	46	59
23号床	不検出	17	44	61
24号床	不検出	不検出	25	25
25号床	不検出	不検出	38	38

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 26 年 11 月 19 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場（11月5日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
18号床	不検出	13	42	55
19号床	不検出	12	48	60
20号床	不検出	不検出	34	34
21号床	不検出	15	49	64
22号床	不検出	不検出	26	26
23号床	不検出	不検出	26	26
24号床	不検出	不検出	21	21
25号床	不検出	不検出	23	23
26号床	不検出	不検出	20	20

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 26 年 12 月 5 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、光浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)光浄水場（11月28日採取）

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
1号床	不検出	11	29	40
2号床	不検出	41	125	166
3号床	不検出	8	42	50
4号床	不検出	13	37	50

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。

平成 27 年 1 月 27 日
九十九里地域水道企業団
電話 0475-54-0631

九十九里地域水道企業団の浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果について

九十九里地域水道企業団では、東金浄水場の浄水処理過程で生じる汚泥について、搬出時期を迎えた天日乾燥床の放射性物質を測定しましたので、その結果についてお知らせします。

1. 測定結果

(1)東金浄水場 (1月20日採取)

単位：Bq(ベクレル)/kg

項目 床番号	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
5号床	不検出	不検出	12	12
6号床	不検出	不検出	12	12
7号床	不検出	不検出	12	12
8号床	不検出	不検出	15	15
9号床	不検出	不検出	12	12
10号床	不検出	不検出	12	12
11号床	不検出	不検出	11	11

◎ 水道水については、平成 23 年 4 月 12 日以降、いずれの浄水場からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用ください。

2. 今後の対応

今回測定した汚泥については、セメント原料として処分します。

今後とも汚泥の搬出時期にあわせて測定を実施し、結果が判明次第お知らせします。