最終処分場点検結果（令和4年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月19日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
6月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月4日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
7月5日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月14日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月3日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風8号通過による点検
9月13日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
9月26日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	9月24日の大雨による点検
10月4日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
11月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
12月6日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
1月6日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
1月11日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
2月1日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
3月1日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
3月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検

2023/8/28