最終処分場点検結果（令和5年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	備考
4月18日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月11日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	地震による点検
6月5日	異常なし	異常なし	異常なし	異常無(一部破損)	異常なし	大雨による点検（倒木有）
6月7日	異常なし	異常なし	異常なし	修理依頼済	異常なし	採水
7月6日	異常なし	異常なし	異常なし	修理依頼済	異常なし	採水
7月19日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	フェンス修理完了
8月3日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
8月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風7号による点検
9月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
9月11日	異常なし	異常なし	異常なし	異常無(一部破損)	異常なし	台風13号による点検（倒木有）
10月5日	異常なし	異常なし	異常なし	修理依頼済	異常なし	採水
10月26日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	フェンス修理完了
11月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
12月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
1月11日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
2月1日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
3月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2024/3/25